

Mobilscan snapshot rapport
































2022-04-24 12:34:49

0 af 50 sensorer er udenfor normalområdet
0 fejlkoder

Sensorer

Fejlkodelampen er [ECU 1]	slukket			
BrændstofsysteMA	LUK			
BrændstofsysteMB	?			
Beregnet belastning	16%	[6,7 - 61] (avg 17)	00:05:00	100.0 0.0
Motortemperatur	91°C	[87 - 91] (avg 89)	00:05:00	100.0 0.0
Korttids brændstofjustering B1	0,0%	[-3,1 - 100] (avg 5,4)	00:05:00	100.0 5.0
Langtids brændstofjustering B1	-0,8%	[-0,8 - -0,8] (avg -0,8)	00:05:00	0.0 -1.0
Brændstoftryk [ECU 1]	2,5bar	[2,5 - 3,5] (avg 2,6)	00:05:00	5.0 0.0
Manifoldtryk	0,4bar	[0,2 - 0,3] (avg 0,3)	00:05:00	0.5 0.0
Omdrejninger	687/min	[650 - 4939] (avg 920)	00:05:00	5000.0 0.0
Hastighed	0km/t	[0,0 - 0,0] (avg 0,0)	00:05:00	1.0 0.0
Tændingsjustering	2°	[-8,5 - 45] (avg 7,7)	00:05:00	50.0 -10.0
Indsugningstemperatur	31°C	[29 - 31] (avg 31)	00:05:00	50.0 0.0
Luftmasseflow	1g/s	[1,5 - 12] (avg 2,2)	00:05:00	20.0 0.0
Gasspjældsåbning	16%	[15 - 35]		

		(avg 19)	00:05:00	
O2 følere:	B1S1, B1S2			
O2 føler B1S1	720mV	[0,0 - 925] (avg 414)	00:05:00	
Korttids brændstofjustering B1S1	-1,6%	[-4,7 - 40] (avg 2,2)	00:05:00	
O2 føler B1S2	685mV	[0,0 - 925] (avg 587)	00:05:00	
OBD type	EOBD			
Tid siden start	222s	[146 - 222] (avg 182)	00:05:00	
Distance med MIL tændt [ECU 1]	0km	[0,0 - 0,0] (avg 0,0)	00:05:00	
EVAP, indstilling	12%	[0,0 - 25] (avg 11)	00:05:00	
Brændstofniveau	49%	[50 - 50] (avg 50)	00:05:00	
Ture siden fejlkoder slettet [ECU 1]	55	[55 - 55] (avg 55)	00:05:00	
Distance siden fejlkoder slettet [ECU 1]	1337km	[1337 - 1337] (avg 1337)	00:05:00	
Barometertryk	1010mbar	[1010 - 1010] (avg 1010)	00:05:00	
Temperatur, KAT B1S1	549°C	[543 - 551] (avg 549)	00:05:00	
ECU forsyningsspænding [ECU 1]	12,4V	[12,3 - 12,9] (avg 12,5)	00:05:00	
Absolut belastning	19%	[11 - 96] (avg 23)	00:05:00	
Lambda, indstillet	0,9994	[0,9 - 1,0] (avg 1,0)	00:05:00	
Gasspjældsåbning, relativ	4%	[3,5 - 71] (avg 8,0)	00:05:00	

Omgivelsestemperatur	-4°C	[-4,0 - -4,0] (avg -4,0)	00:05:00	 0.0 -5.0
Gasspjældsåbning B	16%	[15 - 29] (avg 18)	00:05:00	 50.0 0.0
Speeder position D	19%	[20 - 29] (avg 20)	00:05:00	 50.0 0.0
Speeder position E	9%	[9,8 - 11] (avg 9,9)	00:05:00	 20.0 0.0
Gasspjældsåbning CTRL	5%	[5,5 - 27] (avg 8,6)	00:05:00	 50.0 0.0
Energiforbrug	0,00MJ/km	[0,00 - 0,00] (avg 0,00)	00:05:00	 1.0 0.0
Energiforbrug (snit siden start)	0,00MJ/km	[0,00 - 0,00] (avg 0,00)	00:05:00	 1.0 0.0
Brændstofforbrug	---l/100km			
Brændstofforbrug (snit siden start)	---l/100km	[0,0 - 0,0] (avg 0,0)	00:05:00	 1.0 0.0
Fejlkode lampen er [ECU 2]	slukket			
Brændstofftryk [ECU 2]	2,5bar	[2,5 - 3,5] (avg 2,6)	00:05:00	 5.0 0.0
Distance med MIL tændt [ECU 2]	0km	[0,0 - 0,0] (avg 0,0)	00:05:00	 1.0 0.0
Ture siden fejlkoder slettet [ECU 2]	55	[55 - 55] (avg 55)	00:05:00	 100.0 0.0
Distance siden fejlkoder slettet [ECU 2]	1336km	[1336 - 1336] (avg 1336)	00:05:00	 2000.0 0.0
ECU forsyningsspænding [ECU 2]	12,3V	[12,3 - 12,8] (avg 12,4)	00:05:00	 20.0 0.0
OBD protokol	ISO CAN 11 / 500			
VIN	W0LPD8EC7B8032600			
Batterispænding	12,3V			

Fejl

Ingen fejlkoder fundet

FF

Ingen sensorer

sysinfo

SW version	2.7.5
Android OS version	12
Mærke/model	samsung a52xq
Displaystørrelse	1080x2009 (411x765 dp), 420 dpi, type:normal (2)
Har telefonen Bluetooth?	Ja
Internetforbindelse	WIFI (Tilsluttet)
InstallationsID	638ce76f-8684-4e23-b596-1e17ce2d2180
OBD adapter Bluetoothadresse	00:13:EF:C3:E5:2C
Batterispænding	12,3

Rapporten blev lavet på denne position

(+/- 3 m)