


1.
Foto fra køkkenet med emhætte monteret under krydderihylde



2.
Emhætte var med flexslange forbundet til en aftrækskanal i væggen nær loftet; kanalen fører til en taghætte på taget.

I den senere tid har der været periodisk stærk klaprende støj fra kontraspjældet, som er monteret mellem emhætte og flexslange.

Støjen er meget generende, men ikke konstant; den ophører når emhætten tændes, og den er formentlig forårsaget af den stærke, kølige blæst, som vi har haft i den senere tid.



3.
Efter forslag fra en elektriker monterede jeg et ekstra kontraspjæld mellem flexslange og aftrækskanalen i væggen. Dette løste ikke problemet, støjen fortsatte, blev måske endda forværret.



4. Emhætte med (oprindeligt) kontraspjæld, som i perioder har givet høje klaprelyde, når emhætten ikk er tændt.
Når emhætten tændes, ophører støjen.



5. Kontraspjæld (samme, som herover).



6. Kontraspjæld/kuldefaldssikring fra Biltema.
Blev efter forslag fra elektriker monteret mellem flexslange og aftrækskanal i væggen
Ifølge mærkaten er dette dog beregnet til vandret (ikke lodret) montering.

