


Skitse med målte temperaturer, på Termix VVX med TPV.

Såfremt korrekt monteret varmeveksler,
og fejlfri varmeveksler,
men usandsynlig delta temperatur,
på 36°:



Forkert monteret varmeveksler,
eller en eller anden defekt i varmeveksler,
men sandsynlig delta temperatur,
på 8°:

