

Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
1	FYLD: MULD og KALK, tørveholdigt, sandet, gruset, mørkbrun og hvid, st. kh	Fy	Re
2	FYLD: LER, siltet, sandet, svagt gruset, grå, kh	Fy	Re
3	FYLD: TØRV og slagger, sort, kf	Fy	Re
4	TØRV, sandet, sort, kf	Fe	Pg
5	SAND, f, sorteret, organiske spor, brungrå, kf	Fe/ Ne	Pg
6	GYTJE, leret, planterester, mørkgråbrun, kh	Fe	Pg
7	GYTJE, leret, planterester, brungrå, kh	Fe	Pg
8	GYTJE, leret, planterester, brungrå, st. kh	Fe	Pg
9	LER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, planterester, organiske spor, blågrå, kh	Fl	Pg
10	MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, grå, kh	Gl	Gc
11	MORÆNELER - -	Gl	Gc
12	MORÆNELER - -	Gl	Gc
13	MORÆNELER - -	Gl	Gc

○ 10 20 30 W (%)

○ ● 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)

Vandspejl målt pr. 2017-08-29

Boremetode : Tør rotationsboring med snegl
Koordinatsystem : UTM32E89
X: 574055 (m) Y: 6222002 (m) Plan :

Sag : 17439 Lyngbyvej 3, 8000 Aarhus C

Strækning : Boret af : JDH Dato : 2017.08.29 Bedømt af : SE Boring : B1

Udarb. af : JD Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 1 S. 1/1

4AP-GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.4.7 - Bregister - PSTGDK - 04-09-2017 09:47:26